



ที่ กพ ๐๓๑๘/ว ๑๕๕

ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล ๑ กพ ๖๒๑๒๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง เพชรประชาสัมพันธ์เรื่อง ดงลมนิรภัยหาคาคะของสภาองค์กรของผู้บริโภค

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ สอบ.คพ.ว.๗๕๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค (سوب.) ได้ติดตามความคืบหน้าการแจ้ง
ข่าวเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งดงลมนิรภัยหาคาคะ (Takata) ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยให้เข้ารับบริการ
เปลี่ยนดงลมกับผู้ประกอบการรถยนต์ จากยอดรถยนต์ที่มีจำนวนประมาณ ๑.๗ ล้านคัน ซึ่งยังเหลือรถยนต์ที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขอีกประมาณ ๖๑๒,๖๓๕ คัน โดยส่วนหนึ่งพบว่าเป็นรถยนต์อยู่ในกลุ่มประเภทรถยนต์มือสองซึ่ง
ผู้ประกอบการรถยนต์ไม่สามารถแจ้งข่าวสารได้โดยตรง

อำเภอคลองขลุง จึงขอให้ท่านดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ผู้บริโภค และประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริชัย ณ รังษี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการ

นายอำเภอคลองขลุง

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานอำนวยความสะดวก
โทร. ๐-๕๕๗๘-๑๕๐๕
โทรสาร ๐-๕๕๗๘-๑๕๙๙



เร่งบริษัทรถยนต์ 8 ยี่ห้อ เปลี่ยนถุงลมนิรภัย

10 พฤษภาคม 2559



**ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ
ที่ต้องมีการเรียกคืนถุงลมนิรภัย**

TOYOTA	
รุ่น	รุ่น/ค.ศ.
ALTIS	2001 - 2013
VIOS	2003 - 2004
	2007 - 2013
YARIS	2006 - 2013
CAMRY	2001 - 2006
ALPHARD	2008 - 2014
LEXUS IS	2006 - 2012
LEXUS RX	2015 - 2016

NISSAN	
รุ่น	รุ่น/ค.ศ.
MARCH	2010 - 2011
NAVARA	2007 - 2014
TIIDA	2006 - 2012
SUNNY NEO	2000 - 2006
TEANA	2004 - 2008
CEFIRO	2002
ALMERA	2011
X-TRAIL	2004 - 2005

BMW	
รุ่น	รุ่น/ค.ศ.
1 series	2008 - 2016
2 series	2013 - 2015
3 series	1998 - 2017
4 series	2013 - 2017
5 series	2000 - 2017
6 series	2012 - 2013
X1	2010 - 2017
X3	2005 - 2016
X4	2016 - 2017
X5	2000 - 2018
X6	2008 - 2016
M2	2015 - 2017
M3	2015
M4	2016 - 2017

HONDA	
รุ่น	รุ่น/ค.ศ.
ACCORD	1998 - 2000
	2003 - 2012
CITY	1999
	2003 - 2013
CIVIC	2001 - 2014
CR-V	1998 - 2000
	2002 - 2011
JAZZ	2004 - 2006
	2009 - 2013
FREED	2009 - 2013
BRIO	2012 - 2014
STREAM	2002 - 2004
ODYSSEY	2004 - 2006
AMAZE	2014

MITSUBISHI	
รุ่น	รุ่น/ค.ศ.
TRITON	2005 - 2014
LANCER	2006
DELICA SPACE WAGON	2015
PAJERO	2008 - 2009

MAZDA	
รุ่น	รุ่น/ค.ศ.
MAZDA2	2009 - 2014
BT-50	2004 - 2009
CX-9	2009 - 2012
RX-8	2003 - 2006
MAZDA6	2006

CHEVROLET	
รุ่น	รุ่น/ค.ศ.
Cruze	2011 - 2015
Sonic	2013 - 2014
Suburban	2007 - 2008
Tahoe	2013

FORD	
รุ่น	รุ่น/ค.ศ.
RANGER	1998 - 2000
	2004 - 2014
EVEREST	1998 - 2000
	2004 - 2014

จำนวนรถที่ต้องแก้ไข
1,725,816 คัน

จำนวนรถที่แก้ไขแล้ว
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2559)
1,045,336 คัน

จำนวนรถที่รอแก้ไข
680,480 คัน

ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย
<https://bit.ly/39NzQOE>



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 59 ที่มา : TAIAC

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอ.บ.) เร่งบริษัทรถยนต์ 8 ยี่ห้อ เปลี่ยนถุงลมนิรภัย ที่ไม่ได้มาตรฐาน

จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากการระเบิดของถุงลมนิรภัยขณะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการยืนยันจากการชันสูตรว่าเกิดจากเศษโลหะของชิ้นส่วนถุงลมนิรภัยที่ตกมาตรฐาน ยี่ห้อทาคาตะ (Takata) นั้น สอ.บ.เรียกร้องบริษัทรถยนต์ 8 ยี่ห้อ ให้เปลี่ยนถุงลมยี่ห้อนี้ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตให้กับผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้ยังมีรถยนต์ในไทยที่ยังใช้งานอยู่ กว่า 600,000 คัน ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยอันตรายนี้

