



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

ที่ กพ ๗๑๑๐๑/

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

อ้างถึง ๑. หนังสือลับ ที่กพ ๐๐๑๔.๒/ว๕๑๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษลับ ที่ ทส ๐๓๐๗/๔๗๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ต้นเรื่อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง เรื่อง รับแจ้งการร้องเรียนจากประชาชนว่าการประกอบการสีข้าว สีข้าวหนึ่ง และอบข้าวเปลือก ของบริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป ๓๓๙ จำกัด และการประกอบการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของ บริษัท ไทยเสรี เจเนอเรติง จำกัด ก่อให้เกิดฝุ่นละอองแลเขม่าควันฟุ้งกระจายโดยเฉพาะเวลากลางคืน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ของกรมควบคุมมลพิษจึงส่งเรื่องให้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ในฐานะหน่วยงานพื้นที่ร้องเรียน และมอบให้ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ รวมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่ประกอบการดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนการประกอบการสีข้าว สีข้าวหนึ่ง และอบข้าวเปลือกของบริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป ๓๓๙ จำกัด และการประกอบการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของ บริษัท ไทยเสรี เจเนอเรติง จำกัด ก่อให้เกิดฝุ่นละอองแลเขม่าควันฟุ้งกระจายโดยเฉพาะเวลากลางคืน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านถนนงาม ตำบลคลองขลุง

พบว่า

๑. บริษัท ไทยเสรี เจเนอเรติง จำกัด พบละอองขี้เถ้าแกลบอยู่บริเวณด้านข้างของไซโลเก็บขี้เถ้า ทั้ง ๒ ด้าน
๒. บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป จำกัด พบว่ามีการกองขี้เถ้าแกลบบนถนน คสล. อาจจะทำให้เกิดฟุ้งกระจายถ้าลมพัด ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนประมาณ ๓๐๐ เมตร (ฝั่งทิศเหนือของโรงงาน) ซึ่งในการแก้ไขปัญหาข้างต้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนข้างต้น ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ และดำเนินการประสานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงที่โรงสีถึงช่วงฤดูการผลิต ๒ ช่วง คือ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓ และช่วงเดือน สิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ซึ่งผลการตรวจสอบ...../

แบบบันทึกการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงว่าวันนี้ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 25๖2 เวลา 10.00 - 12.30

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อ ตำแหน่ง และ
หน่วยงาน ต่อท้ายบันทึกฉบับนี้ ได้มาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน

ณ (ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อสถานที่) บริษัท ในเครือ ไทงเสิร์ฟ

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน หนองไผ่ บ้าน ตำบล คลองขวาง

อำเภอ คลองขวาง จังหวัด กำแพงเพชร

ตำแหน่งพิกัด GPS.....

ชื่อผู้ประกอบการ/ผู้นำตรวจ โอบ สัทธินันท์ กฤตภากรณ์ (ผู้จัดการโรงงาน)

๑. ลักษณะการประกอบกิจการ/ลักษณะการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
(1) การประกอบกิจการสีข้าว สีฟองน้ำ และขนานปลีตอก (2) การประกอบกิจการสีข้าวสีฟองน้ำ

๒. ข้อมูลการอนุญาตให้ประกอบกิจการ/ดำเนินกิจกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535

๓. สภาพทั่วไปจากการตรวจสอบ ส่วน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส.ว. อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร, ส่วน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร,
ส่วน สัมปทานป่าไม้ภาคที่ 4 และ สหกรณ์ผู้ผลิตน้ำตาลของสูง ได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการสีข้าว สีฟองน้ำ
และขนานปลีตอก ของ บริษัท ไทงเสิร์ฟ กรุ๊ป จำกัด และ การประกอบกิจการสีข้าวสีฟองน้ำในโรงสี
บริษัท ในเครือ ไทงเสิร์ฟ จำกัด และ บริษัท ทีเอส นาวเวอร์เพนส จำกัด จากข้อมูลการสังเกตที่แจ้งไว้ พบว่า
บริษัท ในเครือ ไทงเสิร์ฟ มีจุดที่จะเกิดมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจการ ดังนี้

1. บ. ไทงเสิร์ฟ เชนเนอเวอรี่ จำกัด (ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-4/49 กพ) พบละอองน้ำที่แตกปลิว
รอบบริเวณตัวถังของโถไฟแก๊สที่แตกแล้ว 2 ตัว


2. บ. ไทงเสิร์ฟ กรุ๊ป จำกัด (ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-9(1)-39/15 กพ) พบละอองน้ำที่แตกปลิว
บนลานคั่วสี อากาศบริเวณตัวถังมีลมพัด ใจอ่อนน้ำจากตัวถังเอนประมาณ 200 เมตร (ตั้งใกล้กับโรงสีของโรงงาน)


โรงสีของโรงสีในปัญหามาจากโรงสี ส.ว. อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวตาม ข้อ 1 และ 2 และดำเนินการประสานศูนย์วิจัยและดำเนินงาน มลพิษทางอากาศเมื่อ


จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในบริเวณจุดที่กล่าวถึง ได้พบผลกระทบในช่วงที่โรงสี
สีข้าวอุตสาหกรรม 2 ช่วง คือ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 และ ช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2562
และ จะได้แจ้งผลกระทบของฉบับนี้ ต่อ ส.ว. คลองขวางต่อไป


การตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ มิได้กระทำการเรียกร้อยทรัพย์สิน เงินทอง หรือสิ่งของจาก
 ผู้ประกอบการ/ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้ถูกร้องเรียน แต่ประการใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ
 ถ่ายรูป จัดทำแผนที่โดยสังเขป จัดทำบันทึกการตรวจสอบ/ตรวจจับกุม/ตรวจยึด
 จัดทำบัญชีของกลางที่ตรวจยึด เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดน้ำเสีย
 เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดน้ำทิ้ง เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดกากของเสีย
 อื่น ๆ (ระบุ).....


โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนของสถานที่ดังกล่าว โดยมีได้ทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินใดๆ
 ซึ่งอยู่ในสถานที่ดังกล่าว ผู้นำตรวจและคณะเจ้าหน้าที่ได้อ่าน/ตรวจสอบข้อความในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงพร้อมกันลง
 ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นางธนวรรณ นงษ์สุตะเวณี)
 ตำแหน่ง... นายช่างสิ่งแวดล้อมภาคกลาง


(ลงชื่อ)  ผู้นำตรวจ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ)  ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายวิวัฒน์ ดอนใจ)
 ตำแหน่ง... นายช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายวิวัฒน์ ดอนใจ)
 ตำแหน่ง... นายช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นาย อธิวัฒน์ สุขทวี)
 ตำแหน่ง... นายช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นาย อธิวัฒน์ สุขทวี)
 ตำแหน่ง... นายช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นาย อธิวัฒน์ สุขทวี)
 ตำแหน่ง... นายช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ)..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ)..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....